



Warszawa, dnia 19 października 2012 roku

DG/06/37/.....⁴²⁴⁹...../2012

TVN S.A. w Warszawie

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

SPROSTOWANIE

**treści zawartych w audycji wyemitowanej
w dniu 16 października 2012 roku o godz. 21:47 na antenie TVN 24**

W związku z emisją w dniu 16 października br. o godz. 21:47 na antenie programu telewizyjnego TVN 24 wypowiedzi Pana Zbigniewa Pszczulnego, w której zawarto nieprawdziwe informacje, że murawa Stadionu Narodowego w Warszawie przygotowana w celu organizacji meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata 2014 FIFA World Cup Brazil w piłce nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Anglii zaplanowanego na dzień 16 października 2012 r. nie posiadała warstwy drenażowej, w imieniu Spółki Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. w Warszawie, załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Spółki, domagamy się wyemitowania sprostowania o następującej treści:

„Zarząd Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. w Warszawie zaprzecza nieprawdziwym informacjom zawartym w wypowiedzi Pana Zbigniewa Pszczulnego, wyemitowanej w dniu 16 października br. o godz. 21:47 na antenie TVN 24, że murawa Stadionu Narodowego przygotowana celem organizacji meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata 2014 FIFA World Cup Brazil w piłce nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Anglii zaplanowanego na dzień 16 października 2012 r. nie posiadała warstwy drenażowej i w związku z tym nie było amortyzacji.

Narodowe Centrum Sportu spółka z o.o.

Siedziba: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, NIP: 525-243-78-70, REGON: 142482000, KRS: 0000382000

www.stadionnarodowy.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zarząd Spółki podkreśla, że murawa Stadionu Narodowego w Warszawie posiadała warstwę darni o grubości 3 cm oraz warstwę wegetacyjną (nośną) o grubości 6 cm, warstwę geotkaniny separującej, oraz warstwę odwadniającą zbudowaną z folii kubelkowej ułożonej pomiędzy istniejącymi drenami płyty żelbetowej o grubości 4 mm oraz warstwy elastycznej zapewniającej odpowiednią sprężystość murawy o grubości 5mm. W związku z tym murawa gwarantowała amortyzację, spływ wód oraz taką samą infiltrację jak murawa wykorzystywana podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.

Dodatkowo murawa ta spełnia normę DIN18035, według której należy przygotować boisko zgodnie z kryteriami przyjętymi przez światowe i europejskie federacje piłkarskie. Murawa spełniała wszelkie wymagania Polskiego Związku Piłki Nożnej opisane w zawartej umowie najmu Stadionu Narodowego w Warszawie, co zostało potwierdzone w odbiorach dokonanych przez przedstawicieli Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w dniu 10 października 2012r. oraz delegata FIFA w dniach 12, 16 i 17 października 2012r., który nie zgłosił zastrzeżeń do stanu murawy Stadionu Narodowego w Warszawie oceniając ją jako stosowne podłoże, na którym może zostać rozegrany mecz piłkarski.

Ponadto z całą stanowczością pragniemy zapewnić, że dach na Stadionie Narodowym w Warszawie jest sprawny i można nim operować w odpowiednich warunkach atmosferycznych, co zapisane jest w instrukcji obsługi dachu. Możliwość operowania dachem w oznaczonych warunkach atmosferycznych była też znana Panu Pszczulnemu, co potwierdził wspólnik JSK Architekci – Pan Mariusz Rutz”

Sprostowanie winno zostać wyemitowane w najbliższej analogicznej audycji, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprostowania.

Z poważaniem,

Zarząd
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. w Warszawie:

Robert Wojtaś - Prezes Zarządu:

Janusz Kubicki - Wiceprezes Zarządu:

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Realizacji

Janusz Kubicki

Załączniki:

- 1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Spółki;
- 2) kopia protokołu odbioru murawy dokonanego przez przedstawicieli Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej;
- 3) układ odwodnienia liniowego płyty boiska;
- 4) wyciąg z instrukcji obsługi rozsuwanego dachu wewnętrznego.